

ICED · 09

Ideální teplota mrazáku pro Sencor SIC 5050WS

Nejvíce podceňovaný faktor dokonalé domácí zmrzliny

Klíčová slova: teplota mrazáku zmrzlina, Sencor SIC 5050WS, -18 °C, jak nastavit mrazák, mražení 24 hodin, domácí zmrzlina

Teplota mrazáku je naprosto klíčová. Příliš studené: zmrzlina je tvrdá, suchá a prášková. Příliš teplé: zmrzlina je měkká a ledová.

Doporučená teplota

Mezi -22 °C a -13 °C. Ideální bod pro Sencor SIC 5050WS je přibližně -18 °C.

TIP ICED: Pořiď si bezdrátový teploměr do mrazáku. Hodnoty zabudované v lednici bývají nepřesné.

Tipy pro mražení

- Nedávej nádoby do dvířek mrazáku — teplota tam příliš kolísá.
- Mraz 24 hodin na rovné ploše.
- Se zkušeností můžeš zkrátit na 20-22 hodin.
- Typ mrazáku: truhlicový mrazí jinak než kombinovaná lednice s mrazákem.
- Plný vs. prázdný mrazák: prázdný mrazí pomaleji než plný.
- Nemraz déle než 48 hodin — blok pak ztvrdne i na Sencor.

Důsledky špatné teploty

Teplota	Výsledek	Řešení
Příliš studené (< -22 °C)	Suché, práškové, písčité	Re-Mix + přidat trochu tekutiny
Ideální (-18 °C)	Krémové při prvním spinu	Bez zásahu
Příliš teplé (> -13 °C)	Měkké, ledové, vodové	Mrazit déle